

# Hinweis zur FwDV 10 - Die tragbaren Leitern (Ausgabe 1996)

In den Druckversionen der Feuerwehr-Dienstvorschrift 10 sind in der Grafik im Abschnitt 4 für den Anstellwinkel und die Rettungshöhen falsche Werte angegeben. Diese Werte sind kurz nach Veröffentlichung der FwDV 10 korrigiert worden, der Kohlhammer-Verlag hat es aber trotz eines Hinweises auf diese Änderung bis heute nicht geschafft, die Druckversion entsprechend zu ändern. Demzufolge tauchen auch in vielen Lehrunterlagen immer wieder die falschen Werte auf.

Die korrekten Werte lauten:

- Rettungshöhen bei einem Anstellwinkel von 70° (statt 65°)
- Klappleiter 1,90 m (statt 2,10 m)
- Steckleiter - 2 Leiterteile 3,40 m (statt 3,70 m)
- Steckleiter - 4 Leiterteile 7,00 m (statt 7,20 m)
- Schiebleiter 12,20 m (statt 12,00 m)

Außerdem haben sich in der Zwischenzeit die Angaben zu Normen und Unfallverhütungsvorschriften in der FwDV geändert.

Die unter Punkt 3 angegebenen Normen sind nicht mehr gültig; die neue Norm ist die DIN EN 1147, genormt sind über die bisher angegebenen Leitern hinaus auch das Einsteckteil und die Multifunktionsleiter.

Die Unfallverhütungsvorschriften haben neue Bezeichnungen erhalten.